

## 甬洁公司应急能力

船舶污染清除单位名称		宁波甬洁溢油应急服务有限公司					
发布时间	2019年1月	能力等级自评结论				符合一级能力的 所有要求	
项目	《能力要求》附件的要求					公司实际情况	
	功能要求	一 级	二 级	三 级	四 级	数量	单项要求
围油栏	开阔水域 (m)	总高 $\geq$ 1500mm	$\geq$ 2000	$\geq$ 1000	—	—	3400米 符合
	非开阔水 域 (m)	总高 $\geq$ 900mm	$\geq$ 3000	$\geq$ 1000	$\geq$ 1000	$\geq$ 1000	3280米 符合
	岸线防护 (m)	总高 $\geq$ 600mm	$\geq$ 4000	$\geq$ 2000	$\geq$ 1000	$\geq$ 400	5000米 符合
	防火 (m)	总高 $\geq$ 900mm	$\geq$ 400	$\geq$ 200	$\geq$ 200	—	600米 符合
收油机	回收能力 (m <sup>3</sup> /h)	高粘度	$\geq$ 300	$\geq$ 150	$\geq$ 30	$\geq$ 15	510(6套) 符合收油要求
		中低粘 度	$\geq$ 100	$\geq$ 100	$\geq$ 50	$\geq$ 10	290(7套) 符合收油要求
喷洒装 置	船上固定式 (台)		$\geq$ 4	$\geq$ 2	—	—	6套 喷速 140L/MIN
	便捷式 (台)		$\geq$ 8	$\geq$ 4	$\geq$ 2	$\geq$ 1	16套 喷速 83L/MIN
清洁装 置	热水 (台)		$\geq$ 4	$\geq$ 2	$\geq$ 1	$\geq$ 1	4台 最高温度 155° C 最大压 力 23mpa
	冷水 (台)		$\geq$ 2	$\geq$ 1	$\geq$ 1	$\geq$ 1	2台 最大压力 23mpa
吸油材 料	吸油拖栏 (m)		$\geq$ 4000	$\geq$ 1000	$\geq$ 500	$\geq$ 300	4650米 直径为 22mm
	吸油毡 (t)		$\geq$ 12	$\geq$ 6	$\geq$ 3	$\geq$ 1	13.36吨 符合
溢油分 散剂	常规型 (t)		$\geq$ 20	$\geq$ 10	$\geq$ 2	$\geq$ 1	20吨(12 吨协议拥 有) 符合
卸载装 置	总卸载能力 (t/h)		$\geq$ 300	$\geq$ 200	$\geq$ 100	$\geq$ 25	$\geq$ 330 有 1台 150m <sup>3</sup> /h 卸载泵
临时储存 装置	临时储存能力 (m <sup>3</sup> )		$\geq$ 1600	$\geq$ 1000	$\geq$ 400	$\geq$ 100	2007 符合

污染物处置	液态污染物处置能力 (t/d)	≥ 100	≥ 50	≥ 20	≥ 10	≥104	符合
	固态污染物处置能力 (t/d)	≥10	≥5	≥2	≥1	≥12	符合
船舶	溢油应急处置船 (艘)	≥2	≥1	—	—	3	航速均达到 12 节
	辅助船舶 (艘)	≥8	≥6	≥3	≥2	8	配套功能都已设置
化学吸收剂		≥3	—	—	—	3	符合
作业人员	高级指挥 (人)	≥3	≥3	≥2	≥2	3	符合要求都有证书
	现场指挥 (人)	≥8	≥6	≥4	≥3	8	符合要求都有证书
	应急操作 (人)	≥40	≥30	≥20	≥15	40	符合要求都有证书
综合保障	应急反应时间 (h)	≤4	≤4	≤2	≤2	符合要求	
	通讯保障	船用高频、雷达维护良好，相关人员配备了若干手持高频，码组长配备了电信优派对讲手机。					
	后勤保障	有一支专业的后勤保障队伍为应急人员服务提供食宿、医疗救护、物资运输、人员安全防护。					
方案和预案	污染清除作业方案	有(2018年11月最新修改)					
	污染物处理方案	有(2018年11月最新修改)					
	应急预案	有，每年更新(2018年11月最新修改)					